ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ. ОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ

1. Перед началом работы ознакомьтесь с инструкциями на краске и растворителях
2. Окрасочные работы выполняйте с использованием средств индивидуальной защиты: респиратор (маска), перчатки, очки. Используйте одежду с длинными рукавами
3. Работайте аккуратно, избегайте проливов и разбрызгивания
4. Окраску внутренних поверхностей помещений производите кистью или валиком при действующей общеобменной приточно-вытяжной вентиляции. В случае отсутствия в помещении вентиляции – в хорошо проветриваемом помещении
5. Окрасочные работы на высоте от уровня пола или перекрытия производите с применением средств подмащивания или с применением систем канатного доступа.
6. На лестничных маршах окрасочные работы производите со специальных средств подмащивания, ножки которых имеют разную длину для обеспечения горизонтального положения рабочего настила
7. При окрашивании труб, радиаторов, печей и тепловых панелей обеспечьте вентилирование зоны путем применения принудительной вентиляции или сквозного проветривания с применением средств индивидуальной защиты
8. Не применяйте в качестве средств подмащивания случайные предметы. Не устраивайте переходы на высоте с одного места на другое, соединяя места досками
9. Не курите и не используйте открытый огонь вблизи окрашиваемых поверхностей и материалов
10. Храните краски и растворители в недоступных для детей и животных местах
11. После завершения работы тщательно мойте руки и лицо
12. Утилизируйте использованные материалы и остатки краски согласно экологическим требованиям
13. В случае попадания краски или растворителя на кожу или в глаза – немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью

